



Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате проведения им земляных работ при копании колодца



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, в результате проведения земляных работ при копании колодца.

2 декабря около 16 часов в деревне Трапицыно Оричевского района около одного из домов проводились земляные работы по раскопке колодца. Данные работы осуществляли двое мужчин, которых нанял хозяин дома. В ходе раскопок произошел обвал земли, в результате которого на глубине 5 метров грунтом был завален один из рабочих – 50-летний мужчина. По данному сообщению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

03 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://kirov.sledcom.ru/news/item/1277546>